

**ERRATA CORRIGE:**

**MISURE D'INSTALLAZIONE DELLA STAFFA SULL'ANTA MOBILE - MOTORIZZAZIONI BL ASY**

**Errata corrige: BL ASY Pag. 4**

Fig. E




Fig. E1




Fig. E3




Fig. E2




Fig. F

(mm)




Fig. G





Fig. H



4